



SISTEMAS FLEXIBLES PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DERIVADO DE LAS AMENAZAS DE LA GEODINÁMICA EXTERNA

<u>Hotel Crowne Plaza</u> San Jose, Costa Rica

Abril 11-12 04, 2023. Costa Rica.

AGENDA 11.04.2023

Bloque 1	: Análisis de la amenaza y sistemas flexibles de acero	Bloque 2	2: Casos de estudio con sistemas flexibles de acero
		12:00	Almuerzo
08:00	Registro	13:30	13:30 Experiencia y resultados de cortes estabilizados con mallas romboidales de alto límite elástico en México. Ing. Javier Zuñiga, Geobrugg Mexico.
08:30	Bienvenida & Introducción Geol. Daniela Fernandez, Geobrugg Costa Rica Ing. Marlon Jimenez, ACROS.		
08:45	Análisis heurístico de la inestabilidad de laderas y su aplicación al ordenamiento territorial y a la gestión del riesgo. Dr. Sergio Mora. CONSULTARX, Costa Rica.	14:30	Optimización del soporte de taludes con sistemas flexibles de alta Resistencia – Casos de estudio concesiones viales Colombianas. Ing. Gonzalo Diaz, – Director tecnico Warco – Geobrugg
10.45	0 "	15:30	Coffee Break
10:15 10:45	Coffee Break Sistema TECCO y concepto de diseño Ruvolum para la estabilización de taludes con sistemas flexibles de acero.	16:00	Caso de estudio: Diseño de la estabilizacion del talud Guayabal, Heredia, Costa Rica. GEOMECKA, Costa Rica
	Ing. Ricardo De Stefano, Geobrugg Centro América y el caribe.	17:00	Preguntas & Respuestas, Cierre de las Conferencias del día
AGENDA 12.04.2023 11:00 Caso de estudio: Barreras multinivel en Cho			Caso de estudio: Barreras multinivel en Chosica,
Bloque 3: Barreras de flujos de detritos			Perú. Geol. Daniela Fernandez, Geobrugg Costa Rica.
08:30	Bienvenida & Introducción Roberto Luis Fonseca, Gerente de desarrollo científico y tecnológico Geobrugg AG.	11:30	Caso de estudio: Barreras en Moramulca, Honduras. Ing. Alex Galindo, Honduras
08:45	Concepto Debflow para barreras de flujos de detritos. Ing. Ricardo De Stefano, Geobrugg Centro América.	12:00	Nuevos adelantos: Soluciones para erosión costera y barrera para retención de basura. Roberto Luis Fonseca, Gerente de desarrollo científico y tecnológico Geobrugg AG.
09:30	Caso de estudio: Gestión del riesgo por avenidas torrenciales – Caso de estudio Cuenca rio Ceibas, Colombia.	12:45	Preguntas & Respuestas Entrega de certificados Geol. Daniela Fernández, Geobrugg Costa Rica
	Ing. Flavio Soler – Gerente tecnico Geocing Ing. Gonzalo Díaz – Director tecnico Warco – Geobrugg.	1:00	Almuerzo
			Fin del evento

10:30 Coffee Break

Invitan:

REGISTRO & CONTACTO





Safety is our nature

Contacto para confirmar asistencia antes del 31de marzo.

Daniela Fernandez T +506 83116140 Geobrugg AG
Aachstrasse 11 | 8590 Romanshorn | Switzerland
www.geobrugg.com