



# PEÑÓN DEL CORTIJO, COLOMBIA

Estabilización de taludes

# Peñon del Cortijo

## Estabilización de taludes

Proyecto	Peñon del Cortijo
Lugar	Bogotá
País	Colombia
Año de instalación	2015
Cliente	n/a
Ingeniería	Constructora Jeinco
Situación inicial	n/a
Descripción	n/a
Objeto protegido	Edificio
Protección contra la corrosión	GEOBRUGG SUPERCOATING
Área estabilizada	11000 m²
Revegetación	Si
Exposición	Norte

Si tiene preguntas por favor póngase en contacto con nuestro especialista Geobrugg en su área

---

**Kevin H. Coyle**

Regional Manager Northeast

Teléfono +1 860 377 3230

kevin.coyle@geobrugg.com



**Geobrugg**

info@geobrugg.com | [www.geobrugg.com](http://www.geobrugg.com)

---