



PEÑÓN DEL CORTIJO, COLOMBIA

Estabilización de taludes

Peñon del Cortijo

Estabilización de taludes

Proyecto	Peñon del Cortijo
Lugar	Bogotá
País	Colombia
Año de instalación	2015
Cliente	n/a
Ingeniería	Constructora Jeinco
Situación inicial	n/a
Descripción	n/a
Objeto protegido	Edificio
Protección contra la corrosión	GEOBRUGG SUPERCOATING
Área estabilizada	11000 m ²
Revegetación	Si
Exposición	Norte

Si tiene preguntas por favor póngase en contacto con nuestro especialista Geobrigg en su área

Roger Moor

Country Manager Ost- und Zentralschweiz, Liechtenstein

Teléfono +41 71 466 81 52

Móvil +41 78 783 46 81

Roger.Moor@geobrigg.com



Geobrigg

info@geobrigg.com | www.geobrigg.com