



# KOLLOBEKKEN, OTTA, NORUEGA

Protección contra flujos de detritos y deslizamientos superficiales

**BRUGG**  
Geobrugg 

Safety is our nature

# Kollobekken, Otta

## Protección contra flujos de detritos y deslizamientos superficiales

**Proyecto**

Kollobekken, Otta

**Lugar**

Otta

**País**

Noruega

**Año de instalación**

2015

**Cliente**

Norwegian Water Resources and Energy Directorate

**Ingeniería**

Geobrugg Geohazard Solutions

**Contratista**

Fjerby AS

**Situación inicial**

In the years 2011 and 2013 two major debris flow incidents happened in Kollobekken, triggered by the combination of melting snow and heavy rain. Several houses were severely damaged by debris freight and water flooding and spreading across the settlements.

**Descripción**

In March 2015 the NVE and the community decided to install a flexible debris flow protection system type VX080-H4 to prevent future damages and protect the village. To avoid torrent erosion below the barrier, the mitigation measure was combined with plastering of the river sides and guiding the Kollobekken river through the settlement.

**Objeto protegido**

Carretera, Edificio, Área residencial

**Protección contra la corrosión**

GEOBRUGG SUPERCOATING

**Altura del sistema**

4.0 m

**Longitud del sistema**

2 m - 11 m

**Número de barreras**

1

**Capacidad de retención**500 m<sup>3</sup>

Si tiene preguntas por favor póngase en contacto con nuestro especialista Geobrugg en su área

**Kevin H. Coyle**

Regional Manager Northeast

Teléfono +1 860 377 3230

kevin.coyle@geobrugg.com

**Geobrugg**

info@geobrugg.com | www.geobrugg.com